
TB9AES011 and Samples - Nitridization - Full Spectrum
17 January 2013 - IB4 Furnace
Pressure (torr)
1.00E-05
1.00E-06
1.00E-07
1.00E-08
1.00E-09
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Start of 800C Bake
800C soak for 3 hrs, before N2 bleed